

Referenzen zu Beprobung und Untersuchung von Boden, Bauschutt, Recyclingmaterial, Asbest, KMF u.a. Gefahrstoffen sowie Altholz auf/in diversen Baustellen/Gebäuden
Stand: 12/2009



Nachweis der Leistungsfähigkeit - Referenzen

In der Liste handelt sich um ausgewählte Referenzobjekte, keine vollständige Aufzählung.

Projekt	Auftraggeber	Untersuchungsziel	Zeitraum
Rahmenvertrag für Abfalluntersuchungen im Rahmen von Sanierungs- und Baumaßnahmen <i>Haufwerksbeprobungen/Kernbohrungen/Rammkernsondierungen/Bodenluftbeprobungen/Grundwasseruntersuchungen</i>	Flughafen Berlin-Brandenburg International BBI	- Boden- und Bauschuttuntersuchungen nach LAGA (1997 und 2004) - Bodenuntersuchungen nach BBodSchV - Grundwasseruntersuchungen nach BBodSchV und LAWA - Bodenluftuntersuchungen nach VdI	10/ 2005 bis aktuell 12/2009, verlängert bis 12/2010
Rahmenvertrag für Abfalluntersuchungen im Rahmen von Sanierungs- und Baumaßnahmen <i>Haufwerksbeprobungen/Kernbohrungen/Rammkernsondierungen</i>	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung-Abfallbehörde	- Boden- und Bauschuttuntersuchungen nach LAGA (1997 und 2004) - Bodenuntersuchungen nach BBodSchV - Holzuntersuchungen nach AltholzV	03/2005 bis aktuell 12/2009
Baustellenbetreuung - Umbau S-Bhf Ostkreuz <i>Haufwerksbeprobungen nach PN-98/Sohl- und Wandbeprobungen von Baugruben</i>	Gebr. KEMMER KGT	Abfalluntersuchungen Boden/Bauschutt nach LAGA - Gesamt- bis Mindestuntersuchungsprogramm Boden nach LAGA 2004 - Gesamt- bis Mindestuntersuchungsprogramm Bauschutt nach LAGA 1997 - Asphaltuntersuchungen nach RuVA oder BTR - Altschotteruntersuchung	05/2008 - 12/2009
Baustellenbetreuung - Park auf dem Gleisdreieck <i>Haufwerksbeprobungen nach PN-98/Sohl- und Wandbeprobungen von Baugruben</i>	GRÜN BERLIN Park und Garten GmbH	Abfalluntersuchungen Boden/Bauschutt nach LAGA - Gesamt- bis Mindestuntersuchungsprogramm Boden nach LAGA 2004 - Gesamt- bis Mindestuntersuchungsprogramm Bauschutt nach LAGA 1997 - Asphaltuntersuchungen nach RuVA oder BTR - Altschotteruntersuchung	05/2008 - 12/2009

Referenzen zu Beprobung und Untersuchung von Boden, Bauschutt, Recyclingmaterial, Asbest, KMF u.a. Gefahrstoffen sowie Altholz auf/in diversen Baustellen/Gebäuden
Stand: 12/2009



Projekt	Auftraggeber	Untersuchungsziel	Zeitraum
Baustellenbetreuung - Schienenanbindung Flughafen BBI <i>Haufwerksbeprobungen nach PN-98/ Sohl- und Wandbeprobungen von Baugruben</i>	STRABAG	Abfalluntersuchungen Boden/Bauschutt nach LAGA - Gesamt- bis Mindestuntersuchungsprogramm Boden nach LAGA 2004 - Gesamt- bis Mindestuntersuchungsprogramm Bauschutt nach LAGA 1997 - Asphaltuntersuchungen nach RuVA oder BTR - Altschotteruntersuchung	07/2008 - 12/2009
Baustellenbetreuung - Schlossplatz, Berlin-Mitte <i>Haufwerksbeprobungen nach PN-98/ Sohl- und Wandbeprobungen von Baugruben</i>	DSK über GWAC	Abfalluntersuchungen Boden/Bauschutt nach LAGA - Gesamt- bis Mindestuntersuchungsprogramm Boden nach LAGA 2004 - Gesamt- bis Mindestuntersuchungsprogramm Bauschutt nach LAGA 1997 - Asphaltuntersuchungen nach RuVA oder BTR	06/2008 - 12/2009
Altlastengutachten: für die Altlastenverdachtsfläche 9096 im Rahmen des Bebauungsplanentwurf-Verfahrens für ein Gelände im Bezirk Pankow, Ortsteil Französisch Buchholz <i>Rammkernsondierungen</i>	Bezirksamt Pankow von Berlin Amt für Planen und Genehmigen	Bodenuntersuchungen nach BBodSchV, Wirkungspfad Boden-Mensch; zusätzlich: - Bodenuntersuchungen nach Berliner Liste 2005, Wirkungspfad Boden-Grundwasser; - Abfalluntersuchungen nach LAGA 2004	11/2009
Gebäudeinspektion und –beprobung / Gefahrstoffsuche: - Bildungszentren Berlin-Buckow, Lipschitzallee 25 und Christoph-Ruden-Str. 3 <i>Gebäudebeprobungen / Asbest/KMF-Inspektion und –beprobung, Dichtungsmassen, Dachaufbauten,</i>	BA Neukölln v. Berlin, Hochbauamt	Gefahrstoffgutachten - Untersuchung mineralischer Baustoffe auf Recyclingfähigkeit - Asbest und KI-Index für KMF - Teerhaltigkeit von Dichtungsbelägen - Untersuchung von Dichtungsmaterialien auf PCB - Untersuchung von Schaumstoffen auf FCKW und baubegleitende Untersuchungen	07/2008 - 12/2009

Referenzen zu Beprobung und Untersuchung von Boden, Bauschutt, Recyclingmaterial, Asbest, KMF u.a. Gefahrstoffen sowie Altholz auf/in diversen Baustellen/Gebäuden
Stand: 12/2009



Projekt	Auftraggeber	Untersuchungsziel	Zeitraum
Gebäudeinspektion und –beprobung / Gefahrstoffsuche: - diverse KITA's, Sporthallen und Schulen in Plattenbauweise zum Abriss oder sanierungsbegleitend - Brandschäden <i>Dachstuhlbeprobungen/Dachaufbau/Asbest/KMF-Inspektion und –beprobung</i>	BA Lichtenberg/ Abt. Immobilien	Gefahrstoffgutachten - Holz-Untersuchungen nach Merkblatt „Altholz“ des Senats - Asbest und KI-Index für KMF, - Teerhaltigkeit von Dachbelägen - Untersuchung von Dichtungsmaterialien auf PCB - Untersuchung von Schaumstoffen auf FCKW	2005- 2009
Abfallkonzept für Bodenaushübe mittels Baggerschürfen - Stralauer Platz <i>Schurfbeprobungen mit Bagger gemäß Vorgaben Abfallbehörde, Versiegelungen(Beton/Asphalt), Grundwasseruntersuchungen</i>	Züblin	Abfalluntersuchungen Boden/Bauschutt nach LAGA - Mindestuntersuchungsprogramm Boden nach LAGA 2004 - Mindestuntersuchungsprogramm Bauschutt nach LAGA 1997 Grundwasseruntersuchungen - Einleitfähigkeit bei GW-haltungsmaßnahmen - Beton/Stahlaggressivität	09/2009
Abfallkonzept für Bodenaushübe mittels Baggerschürfen - Stresemannstraße 123-127 <i>Schurfbeprobungen mit Bagger gemäß Vorgaben Abfallbehörde</i>	RWG I	Abfalluntersuchungen Boden/Bauschutt nach LAGA - Mindestuntersuchungsprogramm Boden nach LAGA 2004 - Mindestuntersuchungsprogramm Bauschutt nach LAGA 1997	12/2009
Gebäudeinspektion und –beprobung / Gefahrstoffsuche: - Schimmelpfenghaus <i>Mineralische und bitumöse/teerhaltige Gefahrstoffe, Dichtungsmassen, Fasern</i>	ARGE Abbruch Zoo Triangel über EUROVIA	Gefahrstoffgutachten - Gesamt- bis Mindestuntersuchungsprogramm Bauschutt nach LAGA 1997 - Asbest und KI-Index für KMF, - Teerhaltigkeit von Dichtungen - Untersuchung von Dichtungsmaterialien auf PCB	05-08/2009

Referenzen zu Beprobung und Untersuchung von Boden, Bauschutt, Recyclingmaterial, Asbest, KMF u.a. Gefahrstoffen sowie Altholz auf/in diversen Baustellen/Gebäuden
Stand: 12/2009



Projekt	Auftraggeber	Untersuchungsziel	Zeitraum
Baustellenbetreuung - Casino/Lb. Borsig-Werke <i>Haufwerksbeprobungen nach PN-98/ Sohl- und Wandbeprobungen von Baugruben, Gefahrstoffuntersuchungen</i>	Rauch Consult GmbH	Abfalluntersuchungen Boden/Bauschutt nach LAGA - Gesamt- bis Mindestuntersuchungsprogramm Boden nach LAGA 2004 - Gesamt- bis Mindestuntersuchungsprogramm Bauschutt nach LAGA 1997 Gefahrstoffuntersuchungen - Untersuchung unbekannter Baustoffe auf Gefährlichkeit - Asbest und KI-Index für KMF	07-12/2009
Baustellenbetreuung - Brunsbütteler Damm 454-456 <i>Haufwerksbeprobungen nach PN-98/ Sohl- und Wandbeprobungen von Baugruben, Grundwasserkontrolle</i>	Rauch Consult GmbH	Abfalluntersuchungen Boden/Bauschutt nach LAGA - Gesamt- bis Mindestuntersuchungsprogramm Boden nach LAGA 2004 - Gesamt- bis Mindestuntersuchungsprogramm Bauschutt nach LAGA 1997 - Grundwasserkontrolle an GWM als Beweissicherung	09/2008 - 12/2009
Baustellenbetreuung - Umbau S-Bhf Baumschulenberg <i>Haufwerksbeprobungen nach PN-98/ Sohl- und Wandbeprobungen von Baugruben</i>	EUROVIA	Abfalluntersuchungen Boden/Bauschutt nach LAGA - Gesamt- bis Mindestuntersuchungsprogramm Boden nach LAGA 2004 - Gesamt- bis Mindestuntersuchungsprogramm Bauschutt nach LAGA 1997 - Asphaltuntersuchungen nach RuVA oder BTR - Altschotteruntersuchung	11/2007- 12/2009
Baustellenbetreuung -Topographie des Terrors, Berlin-Mitte <i>Haufwerksbeprobungen nach PN-98/ Sohl- und Wandbeprobungen von Baugruben</i>	EUROVIA	Abfalluntersuchungen Boden/Bauschutt nach LAGA - Gesamt- bis Mindestuntersuchungsprogramm Boden nach LAGA 2004 - Gesamt- bis Mindestuntersuchungsprogramm Bauschutt nach LAGA 1997 - Asphaltuntersuchungen nach RuVA oder BTR	10/2007- 06/2008

Referenzen zu Beprobung und Untersuchung von Boden, Bauschutt, Recyclingmaterial, Asbest, KMF u.a. Gefahrstoffen sowie Altholz auf/in diversen Baustellen/Gebäuden
Stand: 12/2009



Projekt	Auftraggeber	Untersuchungsziel	Zeitraum
Gebäudeinspektion und –beprobung / Gefahrstoffsuche: - Aqua-Carree, Ritterstraße 14 <i>Gebäudebeprobungen/Kernbohrungen Decken- und Fußbodenuntersuchung Kellerwände (Ausblühungen)</i>	Ev. Käufer	Gutachten zur Gebäudesubstanzqualität - Untersuchung mineralischer Baustoffe auf Ölhaltigkeit - Untersuchung des Salzgehaltes mineralischer Baustoffe - Asbest und KI-Index für KMF - Teerhaltigkeit von Dichtungsbelägen	04/2008
Baustellenbetreuung - Karower Kreuz, Berlin-Blankenburg <i>Haufwerksbeprobungen nach PN-98</i>	D & S	Abfalluntersuchungen Boden/Bauschutt nach LAGA - Gesamt- bis Mindestuntersuchungsprogramm Boden nach LAGA 2004 - Gesamt- bis Mindestuntersuchungsprogramm Bauschutt nach LAGA 1997 - Asphaltuntersuchungen nach RuVA oder BTR	01- 02/2008
Gebäudeinspektion und –beprobung / Gefahrstoffsuche: - 2 Schulen Otto-Marquardt-Str. 21+23 - Schule Rosenfelder Ring 39 <i>Gebäudebeprobungen/Kernbohrungen /Dachaufbau/Asbest/KMF-Inspektion und –beprobung</i>	BA Lichtenberg/Abt. Immobilien	- Untersuchung mineralischer Baustoffe auf Gipshaltigkeit - Asbest und KI-Index für KMF - Teerhaltigkeit von Dachbelägen	01- 06/2007
Altlastenerkundung / Gefährdungsabschätzung gemäß BBodSchG § 9 – Grunewaldstr. 82 / Gleditschstr. 74, 10823 Berlin-Schöneberg <i>Rammkernsondierungen, Ersterkundung</i>	RA Bang + Regnarsen	- Bodenuntersuchungen nach BBodSchV, Wirkungspfad Boden-Mensch; - Bodenuntersuchungen nach Berliner Liste 2005, Wirkungspfad Boden-Grundwasser; - Abfalluntersuchungen nach LAGA 2004; - Altlastengutachten	01/2007
Altlastenerkundung / Gefährdungsabschätzung gemäß BBodSchG § 9 – Schule Wattstr. 69/70, 10179 Berlin-Kreuzberg <i>Bohrstocksondierungen, Erkundung für Baumaßnahme</i>	BA Treptow / Köpenick	- Bodenuntersuchungen nach BBodSchV, Wirkungspfad Boden-Mensch und Vorsorge - Abfalluntersuchungen nach LAGA 2004; - Altlastengutachten	04/2006

Referenzen zu Beprobung und Untersuchung von Boden, Bauschutt, Recyclingmaterial, Asbest, KMF u.a. Gefahrstoffen sowie Altholz auf/in diversen Baustellen/Gebäuden
Stand: 12/2009



Projekt	Auftraggeber	Untersuchungsziel	Zeitraum
Altlastenerkundung / Gefährdungsabschätzung gemäß BBodSchG § 9 – Hochstr. 12, 12A-C, 10179 Berlin-Mitte <i>Rammkernsondierungen, Ersterkundung</i>	RA Bang + Regnarsen	- Bodenuntersuchungen nach BBodSchV, Wirkungspfad Boden-Mensch; - Bodenuntersuchungen nach Berliner Liste 2005, Wirkungspfad Boden-Grundwasser; - Abfalluntersuchungen nach LAGA 2004; - Altlastengutachten	11/2006
Sanierungsuntersuchung gemäß BBodSchG § 13 - ehem. Härtol-Werk, Gubener Straße 12, Cottbus <i>Rammkernsondierungen, Grundwasserpegelbau und -untersuchung, Detailerkundung</i>	Eigentümer	- Grundwasseruntersuchungen nach LAWA: - Bodenuntersuchungen nach BBodSchV: MKW, PAK, AOX, Chlorbenzole, Chlorparaffine, As,Cd, Pb,Cr,Ni,Cu,Zn,Hg Eluat: MKW, PAK, EOX, Chlorbenzole, Chlorparaffine, As,Cd, Pb,Cr,Ni,Cu,Zn,Hg - Sanierungsgutachten	09- 11/2006
Altlastenerkundung / Gefährdungsabschätzung gemäß BBodSchG § 9 – Ritterstr. 12-14, 10969 Berlin-Kreuzberg <i>Rammkernsondierungen, Grundwasserpegelbau und -untersuchung, Ersterkundung</i>	Sachverständ. büro Nostiz	- Bodenuntersuchungen nach BBodSchV, Wirkungspfad Boden-Mensch; - Bodenuntersuchungen nach Berliner Liste 2005, Wirkungspfad Boden-Grundwasser; - Abfalluntersuchungen nach LAGA 2004; - Altlastengutachten - Untersuchung der Gebäudesubstanz	02- 03/2006
Altlastenerkundung / Gefährdungsabschätzung gemäß BBodSchG § 9 – Dudenstr. 2-8 / Mehring Damm 122-128, 10179 Berlin-Kreuzberg <i>Rammkernsondierungen, Ersterkundung</i>	Ing.-büro Rietz	- Bodenuntersuchungen nach BBodSchV, Wirkungspfad Boden-Mensch; - Bodenuntersuchungen nach Berliner Liste 2005, Wirkungspfad Boden-Grundwasser; - Abfalluntersuchungen nach LAGA 2004; - Altlastengutachten	03/2006

Referenzen zu Beprobung und Untersuchung von Boden, Bauschutt, Recyclingmaterial, Asbest, KMF u.a. Gefahrstoffen sowie Altholz auf/in diversen Baustellen/Gebäuden
Stand: 12/2009



Projekt	Auftraggeber	Untersuchungsziel	Zeitraum
<p>Rahmenvertrag für Abfalluntersuchungen im Rahmen von Sanierungs- und Baumaßnahmen</p> <p><i>Haufwerksbeprobungen/Kernbohrungen/Rammkernsondierungen/Bodenluftbeprobungen/Grundwasseruntersuchungen</i></p>	<p>Wasserstadt GmbH / GWAC</p>	<p>- Boden- und Bauschuttuntersuchungen nach LAGA (1997 und 2004)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bodenuntersuchungen nach BBodSchV - Grundwasseruntersuchungen nach BBodSchV und LAWA - Bodenluftuntersuchungen nach VdI 	<p>seit 2005 bis aktuell</p>